

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运集团云云MW光电项目.

日期	2019年4月21日 星期日	气候	小雨	气温	15-20℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 工人12人, 管理2人 施工机械动态: 曲臂升降机两台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	3#车间电焊加固构件, 中午12:30至第二天8:00.				
检查发现的问题	一工人忘带安全帽, 用一只破帽敷衍.				
处理措施、意见、结果	立即通知安全员送中帽过来, 并要求施工单位对中帽检查更新				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		