


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光伏电站

日期	2019年4月22日 星期一	气候	小雨	气温	15~26℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人12人、管理人员2人					
施工机械动态: 起重升降2台					
施工部位 进度情况	3#车间钢桁架电焊, 下午12:30至第二天八点 两班交接施工。				
检查发现的问题	施工安全技术交底到位, 安全用品使用 正常				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全施工及质量正常				
记录人				总监签阅	