


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通集团2.2MW光电项目

日期	2019年4月23日 星期二	气候	阴转小雨	气温	17-30℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人12人、管理2人					
施工机械动态: 曲臂升降2台,					
施工 部位 进度 情况	专门钢构件焊接. 下午12:30至第二天8:00,				
检查 发现 的问 题	检查灭火器及安全用品使用状况良好、 水桶满水随吊蓝、施工质量良好,				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		