


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运集团2.2MW光电项目

日期	2019年4月25日 星期四	气候	PM	气温	11-23℃
材料进场、取样见证、合格情况:					
监理人员动态: 1人					
施工方人员动态: 工人15人、管理2人					
施工机械动态: 曲臂车两台					
施工部位进度情况	一、一号屋面调整友架、 二、三号车间电焊钢构件。(下午至第二天8:00)				
检查发现的问题	检查梯架调整情况良好。 检查安全三宝使用情况良好				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		