


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

日期	2019年4月27日 星期六	气候	阴-小雨	气温	8-13℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 12名工人、监理3人					
施工机械动态: 曲臂升降机2台					
施工 部位 进度 情况	3#车间下午至明天8:00加固钢构件电焊, 两班交接施工。				
检查 发现 的问 题	安全用品到位, 专人看护防火。				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		