


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通集团2.2MW光电项目

日期	2019年5月1日 星期三	气候	晴	气温	14-24℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人17人 管理3人					
施工机械动态: 曲臂升降车叁台					
施工部位进度情况	1、3#车间屋面检修通道支架施工。 2、2#车间加固工程电焊焊接。				
检查发现的问题	1、消防器材到位。 2、有一名工人未带安全帽				
处理措施、意见、结果	未戴安全帽未允许进入车间,直接去取回后,才允许进入车间并要求安全专职管理认真对接。				
协调内容或其他	安全生产无碍				
记录人			总监签阅		