


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

日期	2019年5月3日 星期五	气候	晴	气温	16-25℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人17人、管理2人					
施工机械动态: 曲臂升降机三台					
施工部位 进度情况	1. 道板及逆变器散放至各厂房底部。 2. 二号车间钢构构件电焊。				
检查发现的问题	安全用具使用良好。 消防准备工作到位				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		