

# 监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通集团2.2MW光伏电站

|                      |                                       |    |                 |    |        |
|----------------------|---------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                   | 2017年4月7日 星期日                         | 气候 | 晴               | 气温 | 16-32℃ |
| 监理单位动态: 1人           |                                       |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 工人20名, 管理3人 |                                       |    |                 |    |        |
| 施工机械动态: 曲臂升降机两台      |                                       |    |                 |    |        |
| 施工部位<br>施工进度情况       | 2#屋面檩条散料, 预装压块, 临时护拦拉网<br>4#车间钢构支撑加固. |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题              | 测试檩条镀锌层, 符合要求                         |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果           |                                       |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他              | 安全生产正常                                |    |                 |    |        |
| 监理人                  | [Signature]                           |    | 总监签阅            |    |        |