


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运集团2.2MW光伏项目

日期	2019年4月8日 星期一	气候	阴	气温	10-23℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 角铁进场,用于检修通道		
施工方人员动态: 20名工人, 管理3人					
施工机械动态: 曲臂升降2台					
施工进度情况	上午四时屋面角钢之材料、散料、桥架整改, 下午四时屋顶加固继续施工中。				
检查发现的问题	少数Z型钢檩条安装斜倾, 要求及时整改。				
处理措施、意见、结果	现场整改				
协调内容或其他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		