


# 监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2mw光电项目

|                    |                                                                                     |                 |      |    |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-------|
| 日期                 | 2019年3月4日星期一                                                                        | 气候              | 晴    | 气温 | 3-18℃ |
| 监理人员动态: 1人         |                                                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |       |
| 施工方人员动态: 23人, 管理1人 |                                                                                     |                 |      |    |       |
| 施工机械动态: 曲臂升降车两台    |                                                                                     |                 |      |    |       |
| 施工部位<br>进度情况       | 1. 屋面道轨及偏铁散料、<br>2. 3#房屋顶加固                                                         |                 |      |    |       |
| 检查发现的问题            |                                                                                     |                 |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果         |                                                                                     |                 |      |    |       |
| 协调内容或其他            | 1. 加固为夜间两班倒, 每班各2人, 管理1人。<br>2. 召开监理例会                                              |                 |      |    |       |
| 记录人                |  |                 | 总监签阅 |    |       |

