


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电工程.

日期	2019年3月13日 星期三	气候	晴	气温	5-16℃
监理人员动态: 现场1人 施工方人员动态: 工人23人, 管理3人 施工机械动态: 曲臂车两台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 白天4#房屋面接地扁铁焊接, 3#屋面支具施工. 2. 3#车间晚上钢结构加固, 两班倒施工.				
检查发现的问题	质量安全情况良好.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

