

监 理 日 志

工程名称: 洛明交通集团光伏电站

日期	2017年3月25日 星期一	气候	晴	气温	11-25℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	工人18人, 管理3人				
施工机械动态:	曲臂车两台				
施工进度情况	1#屋面导轨上预装压块, 1#屋面幕墙铁焊接, 夜晚1#屋顶钢结构加固.				
检查发现的问题	1. 检查发现所配螺栓是压270组件的, 压330偏短. 2. 部分螺栓未拧紧, 存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	已全部拆回, 换回40mm螺栓后再施工.				
协调内容或其他	安全生产正席				
记录人	[Signature]		总监签阅		

