


监 理 日 志

工程名称: 洛州交通2.2mw光电工程

日期	2019年3月28日星期四	气候	晴	气温	6-21℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 17人、管理3人					
施工机械动态: 曲臂车两台					
施工进度情况	1、4#屋面安全防护进行调整。 2、晚上,一号屋顶钢构加固。				
检查发现的问题	检查施工安全交底情况、记录到位				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		

