

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

日期	2019年3月25日 星期五	气候	晴	气温	
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 17人 工人2人、管理3人					
施工机械动态: 曲臂车两台、吊车一台					
施工部位进度情况	1、木桥架吊运、吊运护栏(白天) 2、4#屋顶钢结构斜撑等加固(晚上)				
检查发现的问题	安全中帽、安全带使用正常				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产情况正常				
记录人	[Signature]		总监签阅		

