

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 5 日

星期: 日

工程名称: 洛阳交通 1.2MW 光电项目

天气: 阴

气温: 14-24℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工情况

一、屋面因风大来进行检修通道施工 -

二、2#车间钢构件焊接, 离铁防木架条不稳固
焊接等。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度


安徽
之
三

工人 17 人、管理人员 3 人、曲臂升降车三
台、专人防火看护。


其
它
事
项

消防用品到位, 安全生产正常

本日现场监理人员



记录人:



总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明