

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 7 日

星期: 三

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

天气: 晴

气温: 12-19

监 理 工 作 情 况	巡视二地施工现场 1. 四#屋面檐梁封头制作 2. 一#至3#检修盖板散料 3. 一#车间加固檩条摆放	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 安徽三三 2人19名、管理3人、曲臂升降3台、 早上安全交底、消防专人看护、安全帽安全带 使用正常。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	