

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 10 日

天气: 晴
气温: 14-26℃

星期: 五
工程名称: 洛阳交运集团2.2mw光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场: 1、检查屋面逆变器安装情况良好。 2、检查钢结构施工安全情况,工人安全用具佩戴到位,消防工作专人负责,灭火器现场摆放。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 中徽三 现场工人19人,管理3人,曲臂升降3台。 主要在一#车间施工檩条摆放,四#车间钢支撑制作从。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	