

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 12 日

天气: 晴
气温: 14-28℃

星期: 五
工程名称: 洛阳交运集团22MW光电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况: 1. 上午无施工。 2. 三台曲臂车场三台。 3. 防火工作良好, 安全帽带使用正常	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三	施工人员十二人、管理四人、曲臂车两台 在三号车间进行斜支撑焊接, 两班 交接, 至第二天八点
其 它 事 项	安全正常	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	