

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 16 日

天气: 晴
气温: 18-31℃

星期: 四
工程名称: 洛阳交运2.2mw光电二主

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工现场:

- 一、检查车间安全生产、消防工作良好。
- 二、检查组件安装情况良好,平直牢固良好。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽三杰

1. 四号车间屋面组件安装,
2. 钢桁架支撑制作、
3. 二号车间钢支撑安装。
4. 施工人员15人,管理3人,吊车三台。

其
它
事
项

安全生产正常

本日现场监理人员

签字人:

总监理工程师 总监理工程师代表 (签字)

苗中明

监理单位

河南省住房和城乡建设厅监制