


# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 5 月 20 日

星期: 一

工程名称: 洛阳交通2.2MW光电项目

天气: 晴  
气温: 13-27℃

|                                                                                                 |                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p>                                                          | <p>巡视工地施工现场。<br/>一、三号屋面组件安装,平整度良好。<br/>二、二号车间支撑上紧固件。<br/>三、安全帽、安全带使用正常,防火工作良好。<br/>一号团大型防火布到位,准备晚上使用。</p> |                      |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>                                                                      | <p>施 工 单 位</p>                                                                                            | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>                                                                      | <p>安徽三三</p> <p>一、三号屋面组件安装施工。<br/>二、二、三号车间支撑安装,满焊。<br/>三、一号车间夜间施工,焊接檩条</p> <p>安全生产正常</p>                   |                      |
| <p>本日现场监理人员</p>                                                                                 |                                                                                                           |                      |
| <p>记录人: </p> | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗海明</p>                                                                           |                      |