

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 21 日

星期: 二

工程名称: 洛阳交运集团2.2MW光伏电站

天气: 晴

气温: 18-32℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 一、检查屋面组件安装情况、组与组纵横，一线未发现有大块有松动、 二、检查一号车间桁架情况、三号车檩条电焊中、防方支人看护、管理人员现场指挥。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 安徽三三 1、张屋面组件安装。 2、一号车间檩条焊接。 3、工人共26人、管理5人、电焊机3台
其 它 事 项	内容生产正常	
本日现场监理人员		
记录人: [Signature]	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): [Signature]	