

监 理 日 志 ()


日期: 2011 年 5 月 21 日

星期: 2

工程名称: 洛阳交运 2.2 MW 光伏电站

天气: 晴

气温: 18-24℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 1. 检查1#车间安全生产情况, 灭火器到位, 水桶已满, 防火布覆盖, 专人看护。 2. 四#屋面放线, 穿管, 桥架打眼良好, 安全带佩戴正常。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 安徽之乙 1. 四#屋面放线: 接线, 套管 2. 一#屋面钢构檩条焊接, 支撑安装, 3. 工人26人, 曲臂车2台, 罐车一台, 卸组件, 场理4人
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	