

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 2 日

星期: 二

工程名称: 洛阳交运 2.2MW 光伏电站

天气: 晴
气温: 22-38℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 一、检查屋面放线情况正常 二、检查安全用品使用情况良好 三、检查防火工作情况到位 四、专人负责电焊现场,管理人员在场	
施 工 情 况	施工单位 安徽 三 三	施 工 内 容 及 进 度 一、3#屋面电缆走桥架施工 二、一#车间夜间焊接檩条,为加固 三、工人24人、曲臂升降车三台、管理 人员3人
其 它 事 项	安全无异常	
本日现场监理人员		
记录人: 王守明	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	