

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 4 日

星期: 二

工程名称: 洛阳交运集团2.2MW光伏电站

天气: 晴

气温: 25-39℃

监
理
工
作
情
况

巡视光伏施工现场

1. 检查四号屋面缆线头制作情况
 2. 检查工人安全帽安全带使用情况
 3. 检查车间屋顶加固防火工作情况
- 安全工作良好, 防火工作到位, 专人看护。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽
三
三

1. 四号屋面接放线
2. 二号车间连接件满焊
3. 现场施工人员24人, 管理4人, 曲臂升降机两台

其
它
事
项

安全有序正常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗守明