

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 三 工程名称: 洛阳交通集团2.2MW光电项目

天气: 晴有一阵雨
气温: 26-32℃

监 理 工 作 情 况	巡视2地施2现场 1, 检查屋面施工情况正常, 安全帽佩戴良好, 2, 检查2#车间加固情况, 安全帽安全带正 常使用, 专人防火看护, 灭火器水桶正常 配置, 管理人员全程在场,
----------------------------	---

施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三	1、四#屋面桁架制作、做线头, 2、二号车间连接件焊接、 3、2人24人、管理4人、曲臂升降 两台

其 它 事 项	安全步正常
------------------	-------

本日现场监理人员	苗守明
记录人: [Signature]	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明