

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 10 日

星期: 一

工程名称: 洛阳交通2.2MW光电项目

天气: 晴
气温: 22-35℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场接线 1. 检查4#逆变器, 汇流箱情况良好, 整改到位 2. 检查2#屋面放线情况. 3. 检查安全生产情况, 防火工作准备充分, 安全帽佩戴正常, 安全带使用良好.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽 三五	1. 现场施工人数26人, 管理4人, 曲臂升降两台. 2. 4#屋面接线, 2#屋面放线, 三号车间立柱横向支撑加固, 连接件满焊.
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备