

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 24 日

星期: 五
工程名称: 洛阳交江 2.2MW 光电项目

天气: 晴
气温: 22-35℃

监
理
工
作
情
况

巡视二电施工现场情况

1、三号屋面施工安全生产良好, 安全帽配戴正常, 施工认真

2、一号车间施工正常, 安全帽安全带使用良好
防火专人负责, 灭火器配制充足, 管理人员全程在场

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

安徽
三三

一、一号车间连接件满焊,
二、三号屋面至配电房垂直桥架安装,
放缆线、汇流箱接线、付桥架制作
三、施工人员 26 人, 管理 4 人

其
它
事
项

安全生产正常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗密特