

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 20 日

星期: 四

工程名称: 洛阳交通2.2MW光电项目

天气: 中雨
气温: 18-28℃

监
理
工
作
情
况

因下雨, 2地未施工, 只有车间检修修整.
正好利用空时多做一些资料

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽
三
三

屋面未施工, 车间一台曲臂车找漏焊点
施工, 共3人, 1人看护防火.

其
它
事
项

安全生产正常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明