

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 22 日

星期: 一

工程名称: 洛阳交运 2.2MW 光伏项目

天气: 晴

气温: 22-23℃

监
理
工
作
情
况

巡视光伏2地施工现场

1. 组件安装用心翼翼, 熟练度创历史新高以上合格品检测率.

2. 工人安全帽佩戴正常.

3. 昨晚接线人员未施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽三五

1. 一号屋面组件安装.

2. 二号屋面套线管施工.

3. 车间内刷防腐漆.

4. 现场施工员工12人, 管理人员4人, 曲晓华

其
它
事
项

安全生产正常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明