

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 26 日

星期: 三

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目.

天气: 晴
气温: 21-33℃

监
理
工
作
情
况

巡视施工现场

1. 白天屋面施工人员十名、晚上车间施工人员4人、管理人员4人.
2. 检查施工安全情况, 安全帽、安全带使用正常, 施工质量符合要求

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽三三

1. 屋面检修通道调整.
2. 1#屋面电缆头制作接线.
3. 清理屋面废料垃圾.
4. 晚上车间加固部位做防腐

其
它
事
项

安全生产正常

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗安明