

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 28 日

星期: 五

工程名称: 洛阳交通 2.2MW 光伏电站

天气: 中-小雨
气温: 12-27℃

监 理 工 作 情 况	1. 因雨屋面电气组件安装未施工 - 2. 防腐施工已全部做完, 晚上未施工 -	
施 工 情 况	施工单位 安徽三三	施工内容及进度 一名工人整改仓库内杂物, 零配件
其 它 事 项		
本日现场监理人员 签字:  总监理工程师 总监理工程师代表 (签字): 申少明		