


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

日期	2019年3月22日 星期五	气候	晴	气温	5-19℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 18人, 管理3人					
施工机械动态: 曲臂车2台					
施工部位 进度情况	1. 3#屋面扁铁接地电焊(白天) 2. 1#屋面逆轨安装 2. 2#屋面钢构加固(夜里)				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		

