

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光电项目

日期	2017年3月23日 星期六	气候	晴	气温	5-15℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工15人, 管理3人					
施工机械动态: 曲臂车两台					
施工部位进度情况	一、2#屋面彩钢瓦铁接地焊接。 二、1#屋顶钢结构加固。				
检查发现的问题	检查十余处电焊部位, 质量良好, 焊接符合要求				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产带,				
记录人	胡学东	总监签阅			

