


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运2.2MW光伏电站

日期	2019年3月24日 星期三	气候	晴	气温	5-19℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人18人、管理3人					
施工机械动态: 曲线车两台					
施工进度情况	1、1#屋面接地焊接、导轨施工、高差焊接、防腐处理 2、1#屋顶钢结构加固				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全秩序正常				
记录人			总监签阅		

