

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通22MW光伏电站项目

日期	2019年4月3日星期三	气候	晴	气温	9-21℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人17, 管理2人					
施工机械动态: 曲臂升降2台					
施工进度情况	1. 4#屋面檩条无块, 桥架、 2. 4#车间钢结构支撑加固				
检查发现的问题	桥架有局部弯曲现象,				
处理措施、意见、结果	要求未紧固前调整, 即时改正				
协调内容及其他	签字: 王				
记录人	王		监理单位		

