

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运 2.2 MW 光电项目

日期	2019年4月4日 星期四	气候	晴	气温	13-26℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人17人、管理2人				
施工机械动态:	曲臂车两台				
施工部位进度情况	一、四#屋面桥架施工、三号屋面临时护栏施工 二、四#屋柱支撑加固				
检查发现的问题	四#车间有一人高空作业没带安全带				
处理措施、意见、结果	已警告,如再发现作罚款处理。				
协调内容或其他					
记录人	LWS		总监签阅		

