

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月25日

星期: 二
工程名称: 洛阳交运22MW光伏电站

天气: 晴
气温: 21-31℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工整改情况.

1. 施工人数共14人, 其中技工10人, 普工4人. 管理3人, 曲臂车一台.
2. 工人佩戴安全帽, 使用安全带等.
3. 4号屋面围栏因遮光被建设方要求拆除

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
中微王王	1. 4号屋面围栏拆除、下放. 2. 2号屋面组件接线, 1号汇流箱接线. 3. 车间钢结构电焊部位及连接件防腐

其
它
事
项

安全文明施工

本目现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明