

监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运22MW光电工程

日期	2017年5月2日星期四	气候	多云	气温	14-25℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 17个工人, 管理2人					
施工机械动态: 曲臂升降机三台					
施工部位进度情况	1、3#车间屋面检修通道安装施工 2、2#车间槽钢拉偏铁稳固、结构件电焊				
检查发现的问题	1、 洛阳 材料到位, 安全用具齐全 2、专人负责现场, 安全管理到位				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产品				
记录人	[Signature]		总监签阅		