

监 理 日 志

工程名称: 蚌埠海吉星3.5MW屋顶光伏发电项目

日期	2019年5月2日星期四	气候	多云	气温	11.26℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	路面切割机1台				
施工部位 进度情况	30#槽余加固, 水果区电缆沟经路面放线、切割。				
检查发现的问题	水果区, 经路面切割时, 防护不到位, 没有专人监护。				
处理措施、 意见、结果	已派专人现场监护。				
协调内容 或其他					
记录人	张惠忠	总监签阅	徐耀生		