

监 理 日 志

工程名称: 海丰县35kV屋架光伏电站

日期	2019年5月12日 星期二	气候	阴	气温	13-30℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工队23人. 监理人员					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	17# 19# 夹县安装. 17# 檩条加固				
检查发现的问题	施工现场巡视; 现场组件排布 间距与图纸不符. 与EPC. 业主. 设计 已沟通.				
处理措施、意见、结果	等待答复.				
协调内容或其他					
记录人	张 强	总监签阅	徐 强		