

工程名称: 威海海坛岛5MW风电场升压站

日期: 2019年5月26日 星期六

气候: 阴

气温: 21-24℃

监理人员动态: 1人

施工方人员动态: 施工人员10人, 管理人员2人

施工机械动态: 1台

材料进场、取样见证、合格情况:

施工部位进度情况

22# 塔架加固

检查发现的问题

1. 塔架巡视
2. 审核施工单位资料。

处理措施、意见、结果

要求施工单位尽快提供缺失的施工资料, 提交监理单位审核。

协调内容或其他

记录人

张理

总监签阅

徐耀光