

监 理 日 志

工程名称: 蚌埠海晏3.5MW光伏发电项目

日期	2019年0月19日 星期三	气候	阴	气温	21°-31°
监理人员动态:		1人			
施工方人员动态:		管理人员: 施工队			
施工机械动态:		磁度钻1台, 电焊机2台, 装载机1辆			
施工部位及进度情况	31# 32# 斜撑制作, 加固安装。				
检查发现的问题	场区巡检。 存在问题: 2人现场抽烟, 未带安全帽。 3人未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位负责人到场 进行批评教育, 立即整改。 杜绝此类问题再次发生。				
协调内容或其他					
记录人	张多思		总监签阅	徐维生	