

监 理 日 志

工程名称 10kV 海晏 35m 架线改造项目

日期 2019 年 8 月 29 日 星期四

气候

晴

气温

19°-20°

监理人员动态:

1人

材料进场、取样见证、合格情况

施工方人员动态:

管理负责人: 施永成

施工机械动态:

电焊机、手锯、梯子

施工部位
施工进度情况

19# 22# 32# 架线安装;
19# 22# 31# 架线拆除清理。

检查发现的问题

- 施工区此线: 发现问题:
1. 32# 多余架线未拆除
 2. 架线施工垃圾未清理。

处理措施、意见、结果

要求施永成: 做好架线底, 加强现场安全管理, 对以上问题尽快整改。

协调内容或其他

记录人

张卫忠

总监签阅

徐耀光