

监 理 日 志

工程名称 贵州海晏至子500kV输电线路工程

日期 2019年9月16日 星期一

气候 多云

气温 19-26℃

监理人员动态:

1人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

施工作业5人

施工机械动态:

电动葫芦、型组

施工部位
施工进度
情况

水军区钢架铺设、固定、打胶。

检查发现的问题

水军区钢架: 要求做好安全工作, 上下楼梯时防止滑落, 杜绝事故发生。

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

与IPC单位沟通, 抓紧并网柜基础施工。
跟踪电缆并网柜到货时间。

记录人

张子忠

总监签阅

徐耀光