

监 理 日 志

工程名称: 兰泰恒大街变电站工程 10kV 出线工程

日期	2019年3月8日 星期六	气候	多云	气温	3-12°
监理单位动态: 施工现场两人 施工方人员动态: 施工现场五人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	施工队早班对电缆井预埋管道进行开挖				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行检查 有个别施工人员存在未戴安全帽与未穿反光衣				
处理措施、意见、结果	监理单位对现场要求施工人员 整改, 要求戴好安全防护				
协调内容或其他	无				
记录人	任远成		总监签阅	李云	

