

监 理 日 志

工程名称: 兰书恒大学附属中学光伏发电项目

日期	2019年3月10日 星期一	气候	多云	气温	3-17°
监理人员动态: 施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: CPVC管道: 160 70根 110 45根			
施工方人员动态: 施工现场五人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	施工队今晚对电缆井井身砌筑, 于电缆井管道沟开挖. 上午进场CPVC管70根 下午进场45根				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行检查 有个别施工人员在施工过程中未正确佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	监理单位现场要求施工人员进行整改				
协调内容或其他	无				
记录人	李延威	总监签阅	李延		

