

# 监 理 日 志

工程名称: 兰谷小恒大家居联建二期光伏发电项目

|              |                            |                                |     |    |       |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----|----|-------|
| 日期           | 2019年3月21日 星期四             | 气候                             | 阴   | 气温 | 4-14° |
| 监理人员动态:      |                            | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>光伏组件: 1426块 |     |    |       |
| 施工方人员动态: 无   |                            |                                |     |    |       |
| 施工机械动态: 叉车两辆 |                            |                                |     |    |       |
| 施工部位进度情况     | 光伏组件进场1426块, 施工队暂时离场, 未开工。 |                                |     |    |       |
| 检查发现的问题      | 无                          |                                |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果   | 无                          |                                |     |    |       |
| 协调内容或其他      | 现场安全隐患排查, 无安全隐患            |                                |     |    |       |
| 记录人          | 任运成                        | 总监签阅                           | 董宇明 |    |       |

