

# 监 理 日 志

工程名称: 李家河小学附属幼儿园光伏发电项目

|            |                   |      |                          |    |      |
|------------|-------------------|------|--------------------------|----|------|
| 日期         | 2019年 7月 13日 星期 六 | 气候   | 多云                       | 气温 | 3-4° |
| 监理人员动态:    |                   |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |      |
| 施工方人员动态:   |                   |      |                          |    |      |
| 施工机械动态:    |                   |      |                          |    |      |
| 施工部位进度情况   | 光伏组件到货检查          |      |                          |    |      |
| 检查发现的问题    | 无                 |      |                          |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | 无                 |      |                          |    |      |
| 协调内容或其他    | 现场安全巡视,无安全隐患      |      |                          |    |      |
| 记录人        | 任成                | 总监签阅 | 董守刚                      |    |      |

