

监 理 日 志

工程名称: 三孝口恒大富联整平光伏发电项目一期临门

日期	2019年3月30日星期六	气候	晴	气温	4-16
监理人员动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: 记流箱: 35台		
施工方人员动态:	施工现场七人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	施工人员对房屋面光伏区进行放线定位				
检查发现的问题	施工人员存在施工过程中未正确佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员整改并口头警告				
协调内容或其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远	总监签阅	黄宇明		

