

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联塑平业公司光伏发电项目一期-嘉临门

日期	2019年4月7日 星期二	气候	晴	气温	13-23°
监理单位动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: 高工: 16日.		
施工方人员动态:	施工现场14人				
施工机械动态:	商混车一辆				
施工进度情况	1. 卸变基石进行浇筑, 整理检查 2. 7号屋面光伏区进行光伏组件安装 3. 7号屋面光伏区安装支架、横条				
检查发现的问题	监理项目部进行施工现场巡查发现 1. 屋面光伏区个别施工员未佩戴安全帽 2. 施工人员在搬运光伏组件时个别施工员存在翘板现象				
处理措施、意见、结果	监理现场要求施工人员进行整改 1. 按照要求佩戴好安全帽 2. 要求施工员两人一组、两人搬运				
协调内容或其他	现场巡查, 未发现安全隐患				
记录人	任远成		总监签阅	李宇明	

